

大石田町橋梁点検診断結果の公表(令和4年度現在)

NO.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施 年度	橋梁全体の判定 区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
1	早口橋	ハヤクチバシ	新西線	1975	7.0	3.8	大石田町	R01	Ⅱ	主桁、横桁、下部工に剥離、鉄筋露出、うき 主桁、下部工に漏水、滞水
2	新堤橋	シンツツミバシ	新西線	不明	2.2	5.0	大石田町	R04	I	
3	大堤橋	オオツツミバシ	長峯線	不明	4.4	5.0	大石田町	R04	Ⅲa	高欄・地覆に変形・欠損、ひびわれ、剥離、鉄筋露出、滞水、遊離石灰 その他に舗装の異常
4	中田橋	ナカタバシ	檜ノ沢線	1967	6.0	4.3	大石田町	R03	Ⅱ	主桁にひびわれ、剥離、鉄筋露出、うき 伸縮装置に変形、欠損
5	檜ノ沢橋	ヒノサワバシ	檜ノ沢線	2017	7.3	3.5	大石田町	R01	I a	
6	熊野橋	クマノバシ	上ノ原枝線	不明	6.4	2.0	大石田町	R04	I	
7	上ノ原橋	ウエノハラバシ	上ノ原枝線	1978	9.4	5.5	大石田町	R03	I	
8	バチバミ橋	バチバミバシ	横内線	1982	19.6	7.0	大石田町	R03	Ⅱ	その他に排水装置腐食・変形・欠損、添 架物腐食
9	昭平跨線橋	ショウヘイコセンキョウ	上ノ原幹線1号線	1973	26.6	6.0	大石田町	R03	Ⅲa	主桁、横桁、支承部に、経年劣化 下部工部に、ひび割れ 伸縮装置部に、変形、欠損 高欄・地覆部に、腐食
10	かすみ橋	カスミバシ	豊田1号線	1978	3.2	22.1	大石田町	R04	I	
11	作り田橋	サクリタバシ	駒籠路線	1976	32.0	2.5	大石田町	R01	Ⅲ	主桁、横桁部に、腐食、防食機能劣化 床版部に、剥離・鉄筋露出、うき 支承部に、腐食 伸縮装置部に、腐食、路面の凹凸
12	前ノ川橋	マエノカワバシ	次年子中央線	1969	12.7	4.0	大石田町	R01	Ⅱ	主桁部、横桁、支承、下部工部に、腐食 伸縮装置部、止水不良 高欄、地覆部に、変形、欠損
13	荒小屋橋	アラコヤバシ	荒小屋線	1981	12.6	6.5	大石田町	R03	I b	
14	杉沢橋	スギサワバシ	川前黒瀧線	不明	13.0	4.0	大石田町	R01	Ⅱ	主桁、横桁部に、腐食 高欄、地覆部に、変形、欠損
15	畑ノ沢橋	ハタケノサワバシ	葉山線	1968	7.3	5.0	大石田町	R03	I a	
16	丸木橋	マルキバシ	葉山線	1982	11.2	5.0	大石田町	R03	Ⅱ	床板に漏水、遊離石灰
17	丸木沢橋	マルキサワバシ	葉山線	不明	5.6	5.0	大石田町	R04	I	
18	橋橋	ハシバシ	葉山線	不明	6.5	5.0	大石田町	R04	Ⅱ	床板部に、漏水・遊離石灰 下部工部に、漏水・滞水 高欄部に、変形・欠損 地覆部に、漏水・遊離石灰
19	小竹2号橋	コタケニゴウキョウ	葉山1号線	不明	2.7	4.6	大石田町	R04	Ⅲb	主桁部に、腐食、ゆるみ・脱落、防食機能 の劣化
20	白鷺橋	シラサギバシ	白鷺線	1979	21.7	6.0	大石田町	R03	Ⅲa	横桁、床板に漏水、遊離石灰 伸縮装置に変形、欠損 高欄・地覆に高欄腐食、変形・欠損、脱 落、地覆剥離、鉄筋露出
21	柳橋	ヤナギバシ	次年子小平線	1979	12.8	4.0	大石田町	R01	Ⅱ	主桁・横桁・支承部に腐食 伸縮装置部に腐食、土砂詰り 高欄・地覆部に変形、欠損
22	十二ノ木橋	ジュウニノキバシ	下宿源平線	1983	2.7	9.1	大石田町	R04	Ⅱ	床板部に、漏水・滞水 下部工部に、剥離・鉄筋露出
23	防崎橋	ボウサキバシ	里線	1977	8.5	6.5	大石田町	R03	Ⅱ	床板に漏水・遊離石灰 下部工にひびわれ、剥離 高欄・地覆に高欄変形・欠損、ひびわれ その他に路面の凹凸、舗装の異常
24	沖橋	オキバシ	白金里線	1977	9.5	8.0	大石田町	R04	I	
25	田沢橋	タザワバシ	横山田沢線	1977	3.3	5.0	大石田町	R04	I	
26	黒滝橋	クロタキバシ	黒瀧豊田線	1990	255.0	8.3	大石田町	R03	Ⅲa	主桁、床板に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰 伸縮装置に遊離の異常、変形・欠損 高欄・地覆に高欄変形・欠損、地覆ひびわれ、剥 離・鉄筋露出、滞水・遊離石灰
27	川向橋	カワムカイバシ	井出丹生線	1978	3.2	3.4	大石田町	R04	Ⅲa	高欄・地覆に亀裂・破断、変形・欠損、ひ びわれ、剥離・鉄筋露出、漏水、有利石灰
28	22号ボックスカルバート	ニジュウニゴウボックスカルバート	海谷側道線	不明	17.4	14.2	大石田町	R04	Ⅱ	床板にひびわれ
29	23号ボックスカルバート	ニジュウサンゴウボックスカルバート	岩ヶ袋側道線	不明	17.4	6.0	大石田町	R04	Ⅱ	その他に路面の凹凸、舗装の異常
30	すいか橋	スイカバシ	豊田岩ヶ袋線	2000	179.3	8.3	大石田町	R04	Ⅱ	
31	大石田第二こ道橋	オオイシダダイニコドウキョウ	鳥木沢線	2015	45.6	6.2	大石田町	R04	I	